

**Gamby-Hindevad Vandværk**  
**Huggetvej 27**  
**5400 Bogense**  
**Att.: Niels Rasmussen**
**Rapportnr.:** AR-13-CA-00130851-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00130851  
**Kunde nr.** CA0003594  
**Modt. dato:** 07.11.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Gamby-Hindevad Vandværk Vandværket - V02200051 / 4483005100  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstoffer  
**Prøveudtagning:** 07.11.2013 kl. 11:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S VEK  
**Analyseperiode:** 07.11.2013 - 14.11.2013

**Prøvemærke:** Afgang vandværk.

Lab prøvenr:	13085101	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37 °C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	< 0.006	mg/l		0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	0.94	mg/l		50	0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	28	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.29	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
<b>Metaller</b>							
Arsen (As)	2.1	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	44	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Cobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	0.010	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
Nikkel (Ni)	0.031	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	3.4	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	9.4	°C				DS 2250	
pH	7.6	pH		7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	65	mS/m				0.1 DS/EN 27888	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

### Kopi til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

### Teckenforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Gamby-Hindevad Vandværk  
Huggetvej 27  
5400 Bogense  
Att.: Niels RasmussenRapportnr.: AR-13-CA-00130851-01  
Batchnr.: EUDKVE-00130851  
Kunde nr. CA0003594  
Modt. dato: 07.11.2013

## Analysereport

---

**Prøvested:** Gamby-Hindevad Vandværk Vandværket - V02200051 / 4483005100  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstoffer  
**Prøveudtagning:** 07.11.2013 kl. 11:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S VEK  
**Analyseperiode:** 07.11.2013 - 14.11.2013

---

**Prøvemærke:** Afgang vandværk.

---

Lab prøvenr:	13085101	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

---

14.11.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk  
Annette Vendel  
Kunderådgiver**Tegnforklaring:**<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke måleligUm (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.  
\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**