

**Gamby-Hindevad Vandværk**  
**Viernevej 47**  
**5474 Veflinge**  
**Att.: Niels Rasmussen**

**Rapportnr.:** AR-15-CA-00303951-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00303951  
**Kundenr.:** CA0003594  
**Modt. dato:** 19.05.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Gamby-Hindevad Vandværk. DGU 136.0183 - V02200051 / 4483005103  
**DGU-nr:** 136.183  
**Prøvetype:** Råvand - Andet  
**Prøveudtagning:** 19.05.2015 kl. 13:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MAK  
**Analyseperiode:** 19.05.2015 - 26.05.2015

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr.:	80195140	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Sulfid-S	< 0.02	mg/l			0.02	DS 278:1976 auto	28
<b>Kulbrinter</b>							
Methan	< 0.005	mg/l			0.005	M 0066 GC/FID	38
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

26.05.2015

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør